

Директору СПб. ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов»
Андрееву Валерию Евгеньевичу
«27» сентября 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1/2018

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: колледж
- 1.2. Адрес объекта: Санкт-Петербург, улица Стойкости дом 28, корпус 2, литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1-4 этажей, 6675,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 13613 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1976, последнего капитального ремонта 01.10.2007
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Водных ресурсов» (СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Санкт-Петербург, улица Стойкости дом 28, корпус 2, литер А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: среднее профессиональное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 540 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от Ст. м. Проспект Ветеранов: Троллейбус № 20 и 37, Автобус № 130, 145 и 68 до остановки пр. маршала Жукова, от остановки до объекта пешком 13 минут, Автобус № 88 и № 89, Маршрутка № 88 № 89, от остановки до объекта 2 минуты пешком. От Ж/Д станций: "Лигово" и "Ульянка" до объекта пешком 20 минут наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Автобус № 88 - низкопольный

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описание: перепад высот представляет собой обустроенный съезд с тротуара на пешеходный переход)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (перепад выполнен в виде съезда)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О,У,К) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О,У,К) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ- И (Г,О,У) ВНД (С,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД (С,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О,У,К) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,О,У,К) ВНД (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: По итогу оценки состояния доступности структуры функциональных зон можно сделать

вывод, что объект и оказываемые услуги, не могут быть признаны соответствующими требованиям, Федеральному закону об образовании, Постановлению о лицензировании образовательной деятельности, Федеральному закону о социальной защите инвалидов (181 ФЗ). При этом на объекте не выполнены требования СП 59 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521, а также требованиям приказа Росстандарта от 30 марта 2015 г. N365. В соответствии с выше указанным, объект и услуги не могут быть признаны доступными, безопасными, информативными и комфортными, что может создать угрозу вреда в будущем (ГК РФ Статья 1065 Предупреждение причинения вреда).

Рекомендации:

1. Провести комплексный аудит
2. Сформировать план мероприятий («Дорожная карта»)
3. Получить сертификат соответствия на план мероприятий
4. Провести подготовку персонала в области обеспечения безопасной среды и организовать обучение персонала по эвакуации инвалидов.

Для реализации рекомендуем привлекать полномочных представителей ВОС (Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»), ВОГ (Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих»), ВОИ (Общероссийская общественная организация Всероссийское общество инвалидов), аттестованных в качестве экспертов в области сертификации РОСС RU.И1871.04ИДН1.

5. Реализовать сформированный план мероприятий

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий
2	Вход (входы) в здание	капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	-

Процедурано
и проценувано

Листов
Федерални директор

Петраков Д.П.

